





SB	Groningen	Storingsmonteur										
OB	Hengelo	Schilder										
CB	Berkel-Enschot	Monteur (Hoofdmonteur specialist verspaning Draaierij)										
CB	Berkel-Enschot	Monteur (Apparatenafdeling)										
OB	Amsterdam-Zaanstraat, Amsterdam-Watergraafsmeer	Inwendige reiniging treinstellen en wekelijkse schoonmaak van werkplaats en putten										
OB/TC	Maastricht, Hengelo	Inwendige reiniging treinstellen en wekelijkse schoonmaak van werkplaats en putten										
OB	Onnen	Inwendige reiniging treinstellen en wekelijkse schoonmaak van werkplaats en putten										
OB	Onnen	Graffiti verwijdering buitenzijde treinstellen in de werkplaats (dagelijks-maandelijks)										
OB/TC	Zwolle	Inwendige reiniging treinstellen en wekelijkse schoonmaak van werkplaats en putten										
OB/SB		Dakranden handmatig schuren en schilderen met een roller										
OB	Maastricht	Daken van de ICR machinaal schuren en schilderen										
OB	Onnen	Reiniging van balken, spanten en andere oppervlakten met vochtige doek en stofzuiger (eenmalig)										
OB	Amsterdam-Zaanstraat	Reiniging van balken, spanten en andere oppervlakten met vochtige doek en stofzuiger (jaarlijks)										
RB/OB	Onnen, Haarlem	Calamiteitenreiniging in de werkplaats (vanaf 2015 met decontaminatie unit) (incidenteel)										

RB: revisiebedrijf, OB: onderhoudsbedrijf, SB: servicebedrijf, CB: componentenbedrijf, TC: technisch centrum ICR is een treintype.

**Voorwaarde om te voldoen aan het bepaalde in artikel 3 lid 1 onder a van de Regeling is dat de functie(s) en/of werkzaamheden zijn verricht in een periode waarin volgens deze tabel blootstelling aan chroom-6 waarschijnlijk of mogelijk was.**